



OFFICINE DI SAVIGLIANO - MOD. « III »

Avvertenza: manca, per errore, il collegamento a massa del centro dell'avvolgimento AT nell'alimentazione.