



### MONTAGGIO INDICE.

Con condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, fissare la cordina al portaindice, come indicato in figura. Rimettere a posto la scala ed aggiustare la posizione dell'indice in modo che risulti in coincidenza con l'inizio delle scale. Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla trasmissione di una stazione nota, indi fissare il portaindice alla cordina mediante colla.

