



OFFICINE DI SAVIGLIANO - MOD. « 111 »

*Avvertenza:* manca, per errore, il collegamento a massa del centro dell'avvolgimento AT nell'alimentazione.