

## Valori principali delle singole parti :

R1 resistenza 500 ohm.

R2 " 1.000 ohm.

R3-4 " 100.000 ohm.

R5 " 20.000 ohm.

R6 " 3.000 ohm.

R7 " 250 ohm.

R8 " 1.000 ohm.

R9 " 250 ohm.

R10 " 2 megaohm.

R11 " 250 ohm.

R12 " 2 megaohm.