

Fig. 9 - Il telaio visto dal di sotto, con indicazione dei trasformatori di Media Frequenza e di alcuni componenti.





Fig. 10 - Il telaio, visto dall'alto dopo l'applicazione del circuito stampato, che appare capovolto.