



LE MISURE DI TENSIONE SI INTENDONO EFFETTUATE TRA IL PUNTO INDICATO E LA MASSA CON VOLTMETRO 20000 Ω/V .

SALVO NOTAZIONE IN CONTRARIO LE CAPACITÀ SI INTENDONO IN pF E LE RESISTENZE IN $\Omega - \frac{1}{2}$ W

I CONDENSATORI SONO COSÌ CONTRASSEGNAZI: Δ -CERAMICI, \square -POLISTIROLO, \circ -CARTA, \square -MICA.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	p	q
MOD. FR.	•			•		•		•		•		•		•
MEDIE		•				•			•			•		•
ENIG		•				•			•			•		•