

R13	resistenza a presa centrale	
R14	»	2.050 ohm.
R15	»	1.950 ohm.
R16	»	180 ohm.
R17	»	950 ohm.
R18	»	48 ohm.
R20	»	50 ohm.
R30	»	20.000 ohm.
C1	condensatori variabili.	
C2	condensatori di allineamento.	
C3	condensatore sintonia di antenna.	
C4	condensatore 0.01 mF.	
C5	»	0.5 mF.
C6	»	0.5 mF.
C7	»	2 + 2 mF.
C9	»	0.5 mF.
C10	»	0.5 mF.
C11	»	1 mF.
C12	»	0.5 mF.
C13	»	0.0001 mF.
C14	»	0.006 mF.
C15	»	0.0005 mF.
C16	»	2 mF.

} Ripartitore
di tensione.