



LE MISURE DI TENSIONE SI INTENDONO EFFETTUATE FRA IL PUNTO INDICATO E LA MASSA CON VOLTMETRO 20000Ω/v
 SALVO NOTAZIONE IN CONTRARIO LE CAPACITÀ SI INTENDONO IN pF E LE RESISTENZE IN Ω 1/2 W
 I CONDENSATORI SONO COSÌ CONTRASSEGNAI: Δ=CERAMICO, □=POLISTIROLO, ○=CARTA