


A tasto abbassato, i contatti si spostano nella direzione della freccia.



Le tensioni indicate sono riferite a massa, e sono state misurate con voltmetro a valvola, senza segnale a radiofrequenza in antenna. Se sono indicate al di sopra di una linea di frazione, sono riferite alla posizione Modulazione di Frequenza: se sono invece al di sotto, sono riferite alla posizione Modulazione di Ampiezza.

- CONDENSATORI**
- POLIESTERI 125 V
 - POLIESTERI 400 V
 - MICA 500 V
 - CERAMICA 500 V
 - STYROFLEX 125 V
 - STYROFLEX 500 V

- RESISTORI**
- ANTIND. 1/2 W
 - ANTIND. 1 W
 - ANTIND. 2 W